Érosion : vingt ans d'effondrements de falaises au Pays basque, en images

SUD OUEST

Par Olivier Pech

5 octobre 2024 Mis à jour le 23/10/2026 à 14h45.


PORTFOLIO - Le 29 octobre 2020, une couche de roche de 30 mètres glissait, lors de l'effondrement de la falaise, route de la Corniche à Urrugne au Pays basque. L'occasion d'ouvrir les archives sur le recul du trait de côte qui se fait de plus en plus important au Pays basque




L'effondrement au nord de la plage d'Erretegia à Bidart au Pays basque en octobre 2022. © Crédit photo : Bertrand Lapègue/Archives Sud Ouest



En juin 2004, se produit un important glissement de terrain au droit de la propriété de « La Muserie » à Guéthary au Pays basque. Un volume de 15 000 m³ environ se décroche de la falaise d'Harotzen Costa.
Mairie de Guéthary



Une partie de la falaise située entre les plages Miramar et du Phare à Biarritz au Pays basque s'écroule, le 4 avril 2008.
Jean-Daniel Chopin/Archives Sud Ouest



En août 2009, la plage de Bernain à Biarritz au Pays basque est interdite d'accès. En cause des éboulements peuvent s'y produire à tout moment.
Christophe Berliocchi/Archives Sud Ouest



En février 2011, la maison d'un particulier menacée par l'effondrement de la falaise de Socoa à Ciboure au Pays basque.
Arnaud Dejeans/Archives Sud Ouest



En décembre 2012, un éboulement se produit sur la colline de Sainte-Barbe à Saint-Jean-de-Luz au Pays basque. Le sentier du littoral est provisoirement fermé.
Archives Sud Ouest



Le sentier du littoral s'effondre au niveau du camping « Bord de Mer » en direction de Sainte-Barbe à Saint-Jean-de-Luz au Pays basque, en février 2014.
Arnaud Dejeans/Archives Sud Ouest



Le terrain s’affaisse sur une dizaine de mètres, au pied de la maison de piscine de l’hôtel La Réserve à Saint-Jean-de-Luz au Pays basque, en mars 2016.
Arnaud Dejeans/Archives Sud Ouest



Un effondrement de la falaise se produit en juin 2018, au-dessus de la plage de Bernain à Biarritz au Pays basque.
Raphaëlle Gourin/Archives Sud Ouest



Les promeneurs ne prennent pas conscience du danger après l'effondrement de la falaise en juin 2018, au-dessus de la plage de Bernain à Biarritz au Pays basque.
Raphaëlle Gourin/Archives Sud Ouest



Le 29 octobre 2020, les spectateurs, venus voir la vague Belharra se réveiller depuis Urrugne au Pays basque, sont surpris par un glissement de terrain de la falaise.
Yannis Comte



Une couche de roche de 30 mètres glisse, lors de l'effondrement de la falaise, route de la Corniche à Urrugne au Pays basque, le 29 octobre 2020.
Yannis Comte



En décembre 2020, un effondrement de falaise se produit près de la plage du centre à Bidart au Pays basque.
Jean-Daniel Chopin/Archives Sud Ouest



La route est impactée par l’effondrement de la falaise près de la plage du centre à Bidart au Pays basque, en décembre 2020.
Jean-Daniel Chopin/Archives Sud Ouest



Une partie de la falaise d’Erretegia s’effondre à Bidart au Pays basque, le 13 décembre 2020.
Bertrand Lapègue/Archives Sud Ouest



Le 13 décembre 2020, les dégâts vus d'en haut après l'effondrement de la falaise d'Erretegia à Bidart au Pays basque.
Bertrand Lapègue/Archives Sud Ouest



La route subit les effets de l'effondrement de la falaise d'Erretegia à Bidart au Pays basque, le 13 décembre 2020.
Bertrand Lapègue/Archives Sud Ouest



Le 19 mai 2022, pour la première fois en France, la commune de Bidart simule lors d'un exercice grandeur nature, un grave effondrement de falaise qui a fait un mort

Émilie Drouinaud / Archives Sud Ouest



Toujours le 19 mai 2022, une vue d'un important éboulement qui a déjà eu lieu sur le même site de l'exercice grandeur nature en décembre 2020.

Émilie Drouinaud / Archives Sud Ouest



Une cellule de crise réunie en mairie coordonne les opérations et centralise les besoins en retrait du terrain lors de l'exercice grandeur nature de l'effondrement d'une falaise à Bidart au Pays basque, le 19 mai 2022.
Émilie Drouinaud / Archives Sud Ouest



Il est interdit de s'approcher du pied des falaises de Bidart au Pays basque à moins de 30 mètres depuis 2021. Ici, les restes d'un éboulement, le 22 mars 2023. Nicolas Mollo / Archives Sud Ouest



Le trait de côte recule à vue d'œil, de 50 centimètres en moyenne par an, le long des falaises de Bidart au Pays basque, menaçant les habitations. Ici, le 22 mars 2023.
Nicolas Mollo / Archives Sud Ouest



Des blocs tombés en octobre 2022, depuis les falaises de Bidart au Pays basque. Ici, le 22 mars 2023.
Nicolas Mollo / Archives Sud Ouest



L’évolution de la falaise sur la plage des Cent Marches à Bidart au Pays basque, le 22 mars 2023. En photo à droite, une image de 1998 et une de 2013.
Nicolas Mollo / Archives Sud Ouest



Le 22 mars 2023, le recul du trait de côte et l’érosion des falaises, le long de la côte de Bidart au Pays basque.
Nicolas Mollo / Archives Sud Ouest



Le 13 septembre 2024, un touriste anglais qui sort de l'océan enregistre les images d'un pan de falaise en train de s'effondrer près de la plage du Pavillon Royal à Bidart, au Pays basque. Des images rares pour un phénomène fréquent dans le secteur.
Capture d'écran Josh William